Memorandum.

Problema planteado por la población 8 de Oct. 7-

Se tiene que los Sres Maisonnave y Delacoste son los culpables de todo; fundamentalmente por dos cosas: A) manejo equivocado de las computer
B) falta de aviso dado con tiempo a la población de lo que iba a suceder-

En cuanto a A), hay que aclarar que no tenemos nada que ver con el manejo de computer, salvo cumplir órdenes.
En cuanto a B), que se nos prohibió expresamente dar información y que lo poco que dimos fue en forma extraoficial, contraviniendo órdenes.

A mucha gente reconoce lo anterior, y considera que los culpables son el Vicepresidente [illegible] y el Sr. Menditeguy, y subsidiariamente nosotros por no habernos opuesto terminantemente a las órdenes recibidas, [illegible] que eran un disparate" (sic).

Posible solución: como en la crítica popular se engloba a todo lo U.T.E. a través de sus técnicos y autoridades, podría obtenerse que la Cámara de Diputados realizara una investigación. Esto calmaría inmediatamente los ánimos, y permitiría aclarar todo-

Organización de Recuperación Rincón del Bonete.

Hay grandes dificultades: A) para obtener los materiales: necesidad de agilitar trámites
B) de organización, pues tras el próximo cambio de Directorio [illegible] alas algunas

Memorandum.

Problema planteado por la población 8 de b.s.

Sostiene que los Sres Mairoumare y Delacote son los culpables de todo; fundamentalmente por dos cosas: A) manejo equivocado de las computer

B) falta de aviso dado con tiempo a la población de lo que iba a suceder.

En cuanto a A), hay que aclarar que no tenemos nada que ver con el manejo de computer, salvo cumplir órdenes.

En cuanto a B), que se nos prohibió expresamente dar información y que la poca que dimos fue en forma extraoficial, contraviniendo órdenes.

Mucha gente reconoce lo anterior, y considera que los culpables son el Vicepresidente L. Gucci, y el Sr Menditeguy, y subsidiaria-

mente nosotros "no no sabemos oponerlo determinantemente a las órdenes recibidas, a que eran un disparate" (sic).

Posible solución: como en la crítica popular se englobe a toda la U.T.E. a través de sus técnicos y autoridades, podría obtenerse que la Cámara de Diputados realizara una investigación. Esta aclararía inmediatamente los ánimos, y permitiría aclarar todo-

Organización de Recuperación Rincón del Bonete.

Hay grandes dificultades: A) para obtener los materiales: necesidad de agilitar trámites

B) de organización, pues el próximo cambio de Directorio trabaría algunas cosas, y además porque la organización del Depto de Gen de Energía ~~esta~~ y de la Central

Hidráulica se ve modificada al estar permanentemente el Jefe del Depto en Rincón-

c) Falta personal de inferiores, y sería imprescindible tomar dos inferiores nuevos

d) Hay que solucionar en forma clara los problema económicos del personal: Jefe de Turno e Inferiores deben percibir remuneración adecuada al trabajo actual; especialmente los Jefes que van a perder sus entradas por clases en el Liceo y Esc. Industrial-

Se pidio en Abril

Si se hubiera colocado la orden en

Mayo la habríamos recibido en

Octubre (+5) y la 1ª máquina estaba pronta en

Diciembre (+3)

como se ordenó en Agosto (+5)

se recibe en Enero (+3)

y estará pronta en Abril.

Bolinador por día U$S 96.-

" hora extra " 18.-

Con 5700 $m^3/seg.$ se llega a + 64.90

Cota del lago con vertedero en banda y todas V juradas se precisa + 83,70 aguas arriba

con las V en cuadro

4750 por vertedero — + 82.90

350 por unidades

+ 5100 → + 64.70

83
64.90
18,10

η_T – 90%.

4750 - Vertedero.

32.500.

$$\frac{23 \times 102 \times \Delta_{turbina} \times \frac{1}{0,90}}{1795} = 1,47 \text{ m}^3/\text{seg.}$$

En curva 146 m³/seg

584 m³/seg.

584
4750
5334

5700
5340
360

950
4750
5100

Mat. Rodrijo Camirouga —
apoye con máximos medios
evacuación urgente Puerto del
Berete —

Cnel Luis —

56 5550

HORARIO DE TREN _____ CLASE _____ FECHA _____

Clase de Máq. _____ Tdas. _____ cotas _____

» » » _____ » _____ » _____

» » » _____ » _____ » _____

ESTACIÓN	LLEGA	PASA	SALE	OBSERVACIONES

2 Diciembre incl. ~~en adelante~~
a 16 Enero 1960
Maximum

326 horas
9 hrs 1/2 / día hábil.

Delacoste ~~ord.~~ 2 Dic - 14 Enero

235 hrs.

~~6, 1/2 hr día hábil~~

algo más de 6 1/2 hrs / día hábil

30
16
36 días hábiles 322

~~B~~ D

~~B~~ D

B

1 B Bolletapo

Lemarato

Peta

Luis Neira

~~39 ton~~

Ignacio

Luis Neira

Cooperativa Usinas Eléctricas y Teléfonos del Estado
(C. U. T. E.)
Local de distribución social: Avda. Agraciada 2336 — Tel.: 20 19 54/5
Contaduría: Avda. Uruguay 1340 — Tel.: 8 97 26
MONTEVIDEO

NUEVA REGLAMENTACION DE CREDITOS

1º) Las operaciones para adquirir en CUTE. o en casas afiliadas, podrán ser hasta de un monto igual a cuatro veces su capital integrado.

2º) Los vencimientos mensuales no excederán del 25 % de los sueldos.

3º) Las operaciones se realizarán con un plazo máximo de diez mensualidades, con excepción de aquellos artículos de utilidad para el hogar cuyo precio unitario sea mayor de $ 500.00 los cuales se podrán adquirir hasta en veinte meses, siendo en estos casos la cuota mínima de $ 50.00.

4º) Las ventas de refrigeradores eléctricos serán objeto de una reglamentación especial no estando sujetos a los límites establecidos en la presente reglamentación. Integración mínima de capital: $ 500.00.

5º) Este tipo de operaciones no regirá para las adquisiciones efectuadas en las secciones almacén y fiambrería.

6º) El asociado que mantenga impago algún saldo atrasado no podrá efectuar operaciones en cuotas.

7º) Los casos no previstos en esta Reglamentación que se entendiere deben ser objeto de una autorización especial, se pasarán informados a la Comisión Asesora de Créditos Especiales, la que los elevará con su opinión al Consejo Directivo para su resolución.

8º) Los créditos para Mueblerías y Pompas Fúnebres, quedan al margen de lo dispuesto en el Artº 1º).

9º) Esta Reglamentación deroga todas las anteriores.

10º) Entrará en vigencia a partir del 1º de Febrero de 1960.

EL CONSEJO DIRECTIVO.

Montevideo, Enero de 1960.

Impresores GRAM

SECCION CENTRAL HIDROELECTRICA

CENTRA

R

HORA	M. W.	TEMPERAT. DE SALA	TUBO DE PRESION: TEMPERAT. AGUA	TUBO DE PRESION: PRESION KG./CM.2	TUBO DE PRESION: FLUJO TURBINA M.3/SEG.	REGULADOR: PRESION ACEITE KG./CM.2	REGULADOR: ANGULO PALETA	REGULADOR: DISTRIB. ABERTURA EFECTIVA	REGULADOR: CAIDA DE VELOCIDAD	CABEZ. KAPLAN Y EXCITATRIC.	ALIMENTAC. DE FRENOS KG./CM.2	BOMBAS DE PRESION EN SERVICIO	TEMP ACEITE
1	4.50	6.00		10.5					5.00	5.00			
2	4.50	6.00		10.5				2.50	5.00	7.50			
3	4.50	6.00		10.5				3.50	2.00	5.50			
4	4.25	6.75		11				3.00	3.00	6.00			
5	4.25	7.50		11.75	54.25	→ 10.85		1.50	1.50	3.00	27.00	27.00	→
6	1.75			1.75				3.00	1.50	4.50			
7	4.00	6.00		10				4.50	5.00	9.50			
8	2.50	9.00	20 mi	11.50				2.50	2.00	4.50			
9	4.25	5.25		10.50				2.50	4.50	7.00			
10	4.00	8.00		12.00				"	3.50	3.50			
11	3.50	6.50		10.50				3.00	5.00	8.00			
12	3.00	7.50		10.50	66.75	→ 11.12			4.00	4.00	41.00	41.00	→
13	2.								1.50				
14	8.25	6.00		4.25					3.00				
15	6.	8.50	10	14.50									
16	2.00	6.00	4	8.00				3.50	6.00				
17	3.50	8.50	10	12.00	+0.50				5.00				
18	2.75	2.00	10	2.75	52.00	→ 10.48		3.50	5.25	20.75	7.00	27.75	
19	3.50	2.00	10	5.50	5.50			1.75	2.00			95.75	
20					178.50	→ 11.18						3.75	
21												99.50	
22													
23													
24													

PARA ARRANCAR

ABERTURA COMPUERTA

ANGULO DE PALETA

1ER. TURNO DE A HORAS

MAQUINISTA

AYUD. MAQ.

2DO. TURNO DE A H

MAQUINISTA

AYUD. MAQ.

23918-4.000 (8-15-1940)

20/V/59

Compras a pasar.

Pedidos repuestos mover con toda urgencia

Problemas robos

25 Kg electrodos W22 de 1/8

" " " " " 5/32

" " " Shield Arc 85 de 1/8

Apurar Oxígeno.

Mariana Vaca a Paso Toros

Ing. Pintos enfermo.

Ed C 12 vino sin carga.

P. El. Gen Nº 2 marchando con vacío desde Hora 11.00 - Pondremos hora 18.50

P. Mec. Sigue limpieza (estrellas) No se abrió objeto por que hay lamina arriba.

Mañana 19/IX/59

de mañana empieza la evacuación de Bonete.

Soldados

Gente Bayagovia

Gente Paso Toros

Queda gente de Bonete hasta último momento.

Hay 250 personas (Chez 60 soldados y lo ellos.

Bat a orden de Salles hora 7

Nosotros precisamos

10 Jefes.

8 Guardias.

19 Electricistas

25 a 30 Mecánicos.

18/IV/59.- Hora 12.20

Mayor Beretervide

Asunto Bocking Benitez

Hora 12.30 Región (162)
Capitán de servicio
Pasamos 4000 bidones.

50 2387
Cnel Villamuera
Base Aérea Nº 1
de parte cnel Saez
pista para AT11

50 k pan 50 k galleta

Pedido a
hora

Situación en la Central.

Hay demoras en suministros
día 12/V/53
Hora ~~0.0~~ 9.00 a/ partición en
Casa Comando.
Hora 0900 guías en
marcha.
Bomba en marcha hora

Pasó hora 20.00 por desperfecto
en el motor.
Agua bajaba a razón de
15 cm/hora quedó algo
abajo del piso de sala de
máquinas.
~~Hora 10~~
~~Se decidió hacer en 20~~
Hora 11 se decidió hacer un
montador de 2 M.S. Co.

día 13/V/59

Hora 10 llegó C. 47

Hora 8.30 empezó limpieza

Se decidió sacar UI como siguiente unidad por causa de los transformadores de 69 kV (decisión de Mendiolegui).

Torinado se pidió desde el primer momento, aún antes de que llegara el técnico Cross. (Mend 27 Abr) para comprarlo aún cuando se pudiera secar Se nos dijo de esperar hasta llegada de Cross.

Directorio nombrado por P.E. 23 de Junio
Directorio no cambió hasta: 22 de Julio
Fonseca llegó a Cros 23 de Julio
Devanado se encargó ~~CSA~~. Agosto

Cross estuvo del 9 Mayo al 28 de octubre
Dornbirer estuvo ~~hasta~~ desde: 30 Mayo
hasta: 18 Julio
Dornbirer vino a pedido de Cross
Cross con fecha 2 Julio pedimos se lo retirara

Se negaron a nombrar ingenieros.
especialmente el gerente Masson.

Pierden tiempo con proyectos descabellados como el de Saez. (Ebullición por vacío)

Tolerar ilusiones ante el Directorio y tergiversar a la prensa. Luego los hechos demuestran lo contrario

Se recuperaron prácticamente todas las instalaciones mecánicas excepto:

Algunos rodamientos (30%)

~~"~~ coj

Un juego de placas de coj. de empuje

Un coj. de guía de turbina.

Es de destacar en particular la recuperación de ~~los~~ dos sistemas reguladores que estuvieron completamente bajo agua y de otros dos que estuvieron parcialmente bajo agua (50% bajo agua).

Instrumentos y relés en cantidad

85% recuperado mediante desarme ~~total~~ reacondicionamiento y reconstrucción prácticamente sin repuestos.

Se carecía de algunas herramientas y ciertos elementos de uso habitual hubo casos de todo en general.

Había solo un 5% de repuestos